석면 잔재물 조사표

학교명	한일중학교	대표자	이대원	전화번호	043-872-2155
소재지	충북 음성군 음성읍 예술로34			해체제거 면적	□ 800㎡이상 ▣ 800㎡미만

❑ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	2	의심 잔재물 발견 건물 수	

세부 내역

건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
도서관		□ 有 ☑ 無			
특별교실	1층	□ 有 ☑ 無			
특별교실	지하	□ 有 ☑ 無			
		□ 有 □ 無			
		□ 有 □ 無			

❑ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	석면 잔재물 없음. 사후청소 보완 후 재점검. - 철거 상부 먼지 등. 2019.7.30.

2019. 7. 29.

조사자

(소속) 한경안전 직급 : 팀장 성명 : 박태선 (서명)

(소속) 한일중학교 직급 : 교장 성명 : 이대원 (서명)

2019. 한일중학교 석면천장교체공사 모니터단 활동 등록부

1. 일시: 2019. 7. 29. 11:~~00~~30

2. 활동내용: 석면 잔재물 조사

번호	구 성	성 명	서 명
1	학교	이 대 원	
2	학교	김 영 윤	
3	학부모	허 오 순	
4	학부모		
5	환경·시민단체	박 태 선	
6	외부전문가	민 경 태	
7	석면감리	김 태 수	