측정일시 : 2019. 07. 29 월요일

▶ 한국호텔관광고 비산정도측정결과표

NO.	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(f/cc)	검출석면
1	부지경계선1	240	10.049	0.002	기준치 이하
2	부지경계선2	240	10.028	0.002	기준치 이하
3	부지경계선3	240	10.042	0.002	기준치 이하
4	부지경계선4	240	10.016	0.002	기준치 이하
5	위생설비입구1	40	10.031	0.003	기준치 이하
6	위생설비입구2	40	10.049	0.004	기준치 이하
7	음압기공기배출구1	40	10.026	0.004	기준치 이하
8	음압기공기배출구2	40	10.092	0.004	기준치 이하
9	음압기공기배출구3	40	10.037	0.005	기준치 이하
10	음압기공기배출구4	40	10.072	0.003	기준치 이하
11	음압기공기배출구5	40	10.041	0.003	기준치 이하
12	음압기공기배출구6	40	10.037	0.003	기준치 이하
13	음압기공기배출구7	40	10.072	0.003	기준치 이하
14	폐기물반출구	40	10.089	0.005	기준치 이하
15	폐기물보관지점1	40	10.061	0.004	기준치 이하
16	폐기물보관지점2	40	10.063	0.004	기준치 이하

측정일시 : 2019. 07. 29 월요일

▶ 한국호텔관광고 농도측정결과표

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎥)	초과여부
A-01	옥탑층계단실1	100	10.055	0.008	기준치 이하
A-02	옥탑층계단실2	100	10.083	0.007	기준치 이하
A-03	2F도서관1	100	10.059	0.006	기준치 이하
A-04	2F도서관2	100	10.094	0.006	기준치 이하
A-05	2F도서관3	100	10.065	0.007	기준치 이하
A-06	2F영어교실1	100	10.052	0.008	기준치 이하
A-07	2F영어교실2	100	10.029	0.007	기준치 이하
A-08	1F수학교실	100	10.042	0.007	기준치 이하
A-09	1F효사랑관	100	10.092	0.006	기준치 이하
A-10	1F과학정보실	100	10.046	0.007	기준치 이하
A-11	1F기자재실	100	10.087	0.008	기준치 이하
A-12	1F복도	100	10.040	0.006	기준치 이하

측정일시 : 2019. 07. 30 화요일

▶ 한국호텔관광고 비산정도측정결과표

NO.	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(f/cc)	검출석면
1	부지경계선1	240	10.074	0.002	기준치 이하
2	부지경계선2	240	10.056	0.002	기준치 이하
3	부지경계선3	240	10.016	0.002	기준치 이하
4	부지경계선4	240	10.034	0.002	기준치 이하
5	위생설비입구1	40	10.051	0.003	기준치 이하
6	위생설비입구2	40	10.075	0.003	기준치 이하
7	음압기공기배출구1	40	10.037	0.004	기준치 이하
8	음압기공기배출구2	40	10.096	0.003	기준치 이하
9	음압기공기배출구3	40	10.061	0.004	기준치 이하
10	음압기공기배출구4	40	10.068	0.004	기준치 이하
11	음압기공기배출구5	40	10.052	0.003	기준치 이하
12	음압기공기배출구6	40	10.049	0.004	기준치 이하
13	음압기공기배출구7	40	10.089	0.005	기준치 이하
14	폐기물반출구	40	10.074	0.003	기준치 이하
15	폐기물보관지점1	40	10.066	0.003	기준치 이하
16	폐기물보관지점2	40	10.039	0.004	기준치 이하

측정일시 : 2019. 07. 30 화요일

▶ 한국호텔관광고 농도측정결과표

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎥)	초과여부
B-01	2F자료실1	100	10.077	0.007	기준치 이하
B-02	2F자료실2	100	10.086	0.006	기준치 이하
B-03	2F다목적교실1	100	10.014	0.008	기준치 이하
B-04	2F다목적교실2	100	10.024	0.008	기준치 이하
B-05	2F다목적교실3	100	10.055	0.008	기준치 이하
B-06	1F과학교실1	100	10.074	0.006	기준치 이하
B-07	1F과학교실2	100	10.050	0.006	기준치 이하
B-08	1F과학교실3	100	10.032	0.008	기준치 이하
B-09	1F서고	100	10.061	0.007	기준치 이하
B-10	1F자료실	100	10.081	0.006	기준치 이하

측정일시 : 2019. 07. 31 수요일

▶ 한국호텔관광고 비산정도측정결과표

NO.	측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(f/cc)	검출석면
1	부지경계선1	240	10.080	0.002	기준치 이하
2	부지경계선2	240	10.074	0.002	기준치 이하
3	부지경계선3	240	10.047	0.002	기준치 이하
4	부지경계선4	240	10.034	0.002	기준치 이하
5	위생설비입구	40	10.059	0.004	기준치 이하
6	음압기공기배출구	40	10.066	0.003	기준치 이하
7	폐기물반출구	40	10.022	0.004	기준치 이하
8	폐기물보관지점1	40	10.028	0.005	기준치 이하
9	폐기물보관지점2	40	10.058	0.004	기준치 이하

측정일시 : 2019. 07. 31 수요일

▶ 한국호텔관광고 농도측정결과표

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎥)	초과여부
C-01	2F 사격장1	100	10.069	0.007	기준치 이하
C-02	2F 사격장2	100	10.083	0.006	기준치 이하
C-03	2F 사격장3	100	10.032	0.007	기준치 이하