(주) 동 우 환 경 기 술 연 구 원

(실험실) 대전광역시 동구 홍도로 63 3층 / 전화 1800-5773 / 기술책임자:강진희

문서번호 : 동우-19-10621-1　　접수번호 : 2019-09-10621

받　　음 : 구룡초등학교　　시행일자 : 2019년 09월 11일

제　　목 : 수질검사 성적서　　보　　냄 : (주)동우환경기술연구원장

아래와 같이 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

검 체 명	먹는물 공동시설(간이-6항목)	검사목적	정기검사용	접수일자	2019년 09월 03일
채수장소	충청북도 영동군 용산면 용산로 366				

2. 수질검사 결과

판　　정	적 합
수질기준초과항목	

NO	검 사 항 목	기　　준	결　과	NO	검 사 항 목	기　　준	결　과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	5	질산성질소	10 mg/L 이하	4.9
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	1.6

[비고]　본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

F-P-20-04(0)

(주) 동우환경기술연구원